

INSTRUKCJA BHP

Wszelkie zajęcia laboratoryjne odbywają się za zgodą i w obecności prowadzącego. W pomieszczeniu laboratoryjnym zgromadzona jest różnorodna aparatura pomiarowa złożona z elementów bardzo delikatnych, a w związku z tym łatwych do zniszczenia przez niewłaściwe ich traktowanie oraz maszyny i urządzenia pracujące pod napięciem.

1. Dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa pracy oraz ochrony urządzeń przed uszkodzeniem należy:
 - Używać urządzeń jedynie za zgodą pracownika, nadzorującego dane ćwiczenia po przeprowadzonym wyjaśniającym szkoleniu.
 - Włączać i wyłączać stanowiska doświadczalne do sieci elektrycznej jedynie za zgodą pracownika nadzorującego dane ćwiczenie.
 - Całokształt prac związanych z przygotowaniem stanowiska do pomiarów wykonać zgodnie z opisem zawartym w instrukcji ćwiczenia.
2. Zestaw pomiarowy zgłosić prowadzącemu ćwiczenia do sprawdzenia, który dokona kontroli i udzieli instruktażu stanowiskowego.
3. Każdorazowe zmiany w układzie stanowiska dokonywać tylko po uprzednim wyłączeniu napięcia na stanowisku i zabezpieczeniu przed samoczynnym zadziałaniem układów mechanicznych lub hydraulicznych. Dokonywane zmiany zgłosić prowadzącemu ćwiczenia w celu powtórnego uruchomienia układu.
4. Zabrania się demontażu urządzeń, demontażu osłon, obciążników itp. oraz wykonywania wszelkich innych czynności mających wpływ na narażenie się na niebezpieczeństwo w stosunku do własnej osoby jak i narażenie na niebezpieczeństwo innych osób przebywających w laboratorium.
5. W wypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia aparatury należy natychmiast odłączyć ją od źródła zasilania, a o zaistniałym fakcie powiadomić nadzorującego ćwiczenie. Wszelkie zauważone nieprawidłowości a także uszkodzenia sprzętu, każde uszkodzenie izolacji elektrycznej natychmiast zgłosić najbliższemu pracownikowi laboratorium.
6. Po zakończeniu przewidzianych w danym ćwiczeniu czynności należy zgłosić się do pracownika nadzorującego w celu uzyskania akceptacji wyników i otrzymania dalszych instrukcji.
7. Uważać aby przyrządy i sprzęt pomiarowy nie uległ uszkodzeniom mechanicznym. Bardzo często uszkodzenia mechaniczne są przyczyną niebezpiecznych awarii.
8. Szanować mienie laboratorium. Za szkody spowodowane na stanowiskach doświadczalnych, będące następstwem niewłaściwego ich traktowania odpowiada osoba powodująca szkody.

Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa pracy na stanowiskach badawczych w Laboratorium zabrania się w szczególności:

1. Samowolnego regulowania, naprawy, zmian w konstrukcji przyrządów i używania ich do innych celów niż to przewidziano w ćwiczeniu.
2. Nieuzasadnionego używania przycisków i pokręteł umieszczonych na maszynach i innych urządzeniach pomiarowych, deptania po przewodach elektrycznych, opierania się o urządzenia, przewody i inne elementy stanowisk doświadczalnych.